

# TRUE REPORT



	NKE165-7239543
Auction	USS NAGOYA
Auction date	2024-02-16
Lot number	17661
Frame	NKE165G
Vendor	TOYOTA
Model	COROLLA FIELDER
Mileage	50,000KM
Displacement	1500
Year	2020
Grade	HYBRID EX
Equipment	
Start Price	950000 YEAN
Finish Price	1263600 YEAN
Transmission	FAT
Color	WHITE
Score	4
Status	Sold
Powered By	Car Mods BD

## 3トクコーナー


17661	車歴 (自家用以外は記入) 初度登録年月 12/12 車名 トヨタ・フィールダー 排気量 1500 型式 6AA-NKE165G グレード ハイブリッド EX 2WD 4WD	評価点 4 内装補助評価 B
車検 年 月	シフト FAT	純正部品 S R 純AW R S R W カウ T V オ E 4 B
走行 49,192 Km	冷房 AAC	セールスポイント 本車正ナビ付 バックカメラ プッシュスタート
外色 シロ 色替 040 燃料 ガソリン・軽油・( ) 内装色 輸入車用 年式 輸入区分 ハンドル ディーラー・並行 左・右	新車登録手帳 (保証書付) ※書類と一緒に保管下さい。 名義変更期限 月 日	
リサイクル 9810 円 乗車定員 人 積載量 t	登録 No.	
預託金	車台 No. 7279543	
シリアル No.		

◎注意事項 (修復・不具合箇所および状態等)


トヨタ・フィールダー  
黒色 鉄板 塗装 塗装 塗装

### ◎検査員報告 (USS使用欄)

1. 全車内装部外装  
2. 全車外装部  
3. 全車内装部  
4. 全車外装部  
5. 全車内装部  
6. 全車外装部  
7. 全車内装部  
8. 全車外装部  
9. 全車内装部  
10. 全車外装部



【荷台内寸】約 × × (cm)  
長さ cm 幅 cm 高さ cm ← (車検証上の寸法)





Browse QR code for validation



#### Auction list explanation

1. A1 Small Scratch
2. A2 Scratch
3. A3 Big Scratch
4. E1 Few Dimples
5. E2 Several Dimples
6. E3 Many Dimples
7. U1 Small Dent
8. U2 Dent
9. U3 Big Dent
10. W1 Repair Mark/Wave (hardly detectable )
11. W2 Repair Mark/Wave
12. W3 Obvious Repair Mark/Wave (needs to be repainted)
13. S1 Rust
14. S2 Heavy Rust
15. C1 Corrosion
16. C2 Heavy Corrosion
17. P Paint marked
18. H Paint fadedX Need to be replaced
19. XX Replaced
20. B1 Small dent with scratch (size like a thumb)
21. B2 Dent with scratch (size like flat of the hand)
22. B3 Big Dent with scratch (size like elbow)
23. Y1 Small Hole or Crack
24. Y2 Hole or Crack
25. Y3 Big Hole or Crack
- X1 Small Crack on Windshield (approximately 1cm)
26. R Repaired Crack on Windshield
- RX Repaired Crack on Windshield (needs to be replaced)
27. X Crack on Windshield (needs to be replaced)
28. G Stone chip in glass